

الزامات ایمنی ویژه بخش آسیب شناسی تشریحی در آزمایشگاه پزشکی

کلیه آزمایشگاه‌ها در بخش آسیب شناسی تشریحی ملزم به رعایت موارد زیر علاوه بر موارد مندرج در الزامات عمومی ایمنی در آزمایشگاه می‌باشند.

انواع خطراتی را که کارکنان در بخش آسیب شناسی تشریحی با آن روبرو هستند می‌توان به چند گروه عمده تقسیم نمود:

- ۱- خطرات ناشی از برخورد با نمونه‌های بافتی و سلولی
- ۲- خطرات ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده
- ۳- خطرات ناشی از کار با ابزار، لوازم و دستگاه‌ها

خطرات ناشی از برخورد با نمونه‌های بافتی و سلولی :

- به عنوان یک اصل کلی باید کلیه نمونه‌های بافتی و سلولی را نیز مانند سایر نمونه‌هایی که به آزمایشگاه تحویل می‌گردند آلوده تلقی نمود و کلیه الزامات مربوط به حفظ ایمنی مانند استفاده از دستکش مناسب و گان باید در مورد آنها رعایت گردد.
- واکسیناسیون کارکنان در برابر هپاتیت B باید مطابق دستورالعمل ایمنی کارکنان انجام گیرد.
- نمونه‌هایی که در ماده فیکساتیو به بخش آسیب شناسی ارسال می‌گردند باید در ظروفی با ابعاد مناسب قرار داشته باشند که از استحکام کافی برخوردار بوده، دربدار و نشت ناپذیر باشند.

نمونه‌های بخش آسیب شناسی تشریحی در چهار گروه عمده قرار دارند :

- ۱- نمونه‌های بافت تازه و فیکس نشده که جهت بررسی‌های فروزن سکشن به آزمایشگاه تحویل می‌گردند:
خطر عمده این نمونه‌ها به علت وجود عوامل بیولوژیکی است که در بافت‌های آلوده فیکس نشده وجود دارند. کار با این نمونه‌ها، شامل بررسی ماکروسکوپی و برش بافتی بهتر است در زیر هود مناسب انجام پذیرد. استفاده از دستکش مناسب و گان الزامی است و بهتر است از ماسک و عینک‌های حفاظتی نیز استفاده شود.

- ۲- نمونه‌های بافتی که درون ماده فیکساتیو قرار دارند و جهت بررسی‌های معمول هیستوپاتولوژی به بخش تحویل می‌گردند.

فرماليين به عنوان شایع ترین ماده فيكساتيو مورد استفاده چنانچه کاملا به عمق بافت نفوذ نماید در درجه حرارت بالاي ۲۰ درجه سانتيگراد و رطوبت ۷۰٪ ، قادر به از بين بردن کلیه ميكروارگانيزم ها (به جز پريون ها) می باشد . بدیهی است که با توجه به سرعت نفوذ اين ماده ، در نظر گرفتن مدت زمان قرارگیری بافت در آن الزامي است .. بررسی ماکروسکوپی و برش بافتی از اين نمونه ها باید زیر هود مناسب انجام گيرد.

hood مورد استفاده باید دارای قدرت مکش کافی باشد بطوریکه نه تنها تجمع بخارات نامطبوع و مضر را بر روی میز کار کاهش دهد بلکه احتمال تعليق ميكروارگانيزم های آزاد شده در فضا را در محل برش برداری به حداقل رساند . چنانچه آزمایشگاه به علتی مانند قرارداشتن در يك مرکز ارجاعی برای بیماران مبتلا به توبوكولوزیس با نمونه ها يی مواجه است که دارای عفونت شناخته شده به عوامل بیولوژیک با خطر بالا یا مشکوک به آن می باشند باید تمهیدات ویژه ای را جهت کار با اين نمونه ها (مانند استفاده از hood بیولوژیک کلاس II) در نظر بگيرد .

۳ - نمونه های سیتولوژی : باید در ظروف دربدار و بدون نشتی به بخش تحويل گرددند .

هنگام سانتریفیوژ اين نمونه ها باید درب لوله ها بسته باشد تا امكان ایجاد ذرات آتروسل به حداقل برسد .

۴ - نمونه های اتوپسی : با توجه به خطرات موجود در اين نمونه ها باید در هنگام اتوپسی از ماسک ، گان و عینک های محافظ و همچنین دستکش های مناسب که سالم و بدون پارگی باشند استفاده گردد .

❖ در مورد نمونه های مشکوک یا آلوده به پريون ها (slow viruses) توجه به نکات زیر ضروری است :

- از آنجا که پريون ها با استفاده از روش های معمول فيكساسيون یا آلودگی زدایی غير فعال نمی گردد ، اين نمونه ها حتی اگر به مدت طولانی در فرماليين قرار گیرند نیز آلوده تلقی شده و کار با آنها باید زیر هود ايمني زیستی مناسب انجام گيرد . قرار دادن برش های بافتی آلوده به پريون ها به مدت حداقل يك ساعت در اسيد فرميك ۹۶٪ می تواند به مقدار قابل ملاحظه ای از قدرت آلودگی زایی آنها بکاهد .

- جهت کار با اين نمونه ها باید گان و پوشش های محافظتی کارکنان یکبار مصرف بوده و پس از استفاده اتوکلاو شده

(در حرارت ۱۳۷-۱۳۴ درجه سانتيگراد به مدت يك سيكل ۱۸ دقيقه ای یا شش سيكل متوالی هر يك به مدت ۳ دقيقه) و سپس دفع گردندو حتی المقدور از لوازم و ابزار پلاستيکي یکبار مصرف استفاده و به صورت پسماند خشک آنها را دفع نمود .

- در پروسسينگ نمونه های آلوده به پريون به علت عدم امكان آلودگی زدایی نباید از تيشوبروسسسور استفاده شود و اين نمونه ها را باید به روش دستی پروسس نمود .

- ابزار و وسائل مورد استفاده پس از مصرف باید در محلول هيپوكلریت سدیم ۰.۲٪ به مدت يك ساعت غوطه ور شده و سپس با آب بخوبی شستشو گردند و اتوکلاو شوند . وسائلی را که نمی توان اتوکلاو نمود باید به مدت يك ساعت مکررا

با محلول هیپوکلریت سدیم ۲٪ مرتضوب شوند و پس از آن ، جهت از بین بردن بقاوی‌ای هیپوکلریت مورد استفاده بنحو مناسب شستشو گردند.

- پسماندهای مایع آلوده به پریون‌ها را نیز باید با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم ۲٪ حداقل به مدت یک ساعت آلودگی زدایی نمود.

خطرات ناشی از مواد شیمیایی مورد استفاده

هر یک از مواد شیمیایی باید در ظروف مناسب دربدار و غیر قابل نشت قرار داشته باشند که بر روی ظرف نام ماده ، تاریخ تهیه و انقضاء (در موارد مقتضی) و نشانه یا علامت خطر (در صورت لزوم) درج شده باشد.

در مورد مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش آسیب شناسی تشریحی نیز مانند سایر بخش‌ها در آزمایشگاه باید به نوع ماده و خطراتی که ایجاد می‌نماید توجه نمود.

- مکان ، نحوه نگهداری و انبارش هر یک از مواد باید بر اساس اطلاعات مندرج در برگه شناسایی اینمی آنها بوده و اطلاعات فوق باید در اختیار کارکنان قرار گیرد.

- در چیدمان و نگهداری مواد شیمیایی باید به ماهیت خطرات هر ماده (خورنده - توکسیک - کارسینوژن - قابل اشتعال

- قابل انفجار) توجه نمود و از کنار هم قرار دادن موادی که قدرت تبخر بالایی دارند و بخارات ناشی از آنها قابل اشتعال

یا انفجار است و یا احتمال ایجاد ترکیبات شیمیایی خطرناک جدیدی را با مواد مجاور دارد ، اجتناب نمود.

- از دیگر اصول مهم ، توجه به حجمی از مواد شیمیایی است که در بخش نگهداری می‌گردد . توصیه می‌گردد با توجه به خطرات این مواد ، حجم نگهداری شده با در نظر گرفتن حجم مورد نیاز تعیین گردد.

خطرات ناشی از کار با ابزار ، وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده

تیشوپروسسور

- توجه به برقراری تهويه مناسب در محل استقرار تیشوپروسسور الزامي است.

- حداقل فاصله ۱۵۰ سانتی متر بین محل استقرار انواعی از تیشوپروسسور که احتمال ایجاد بخارات قابل اشتعال از آنها وجود دارد از محل انبارش مواد شیمیایی قابل اشتعال یا پارافین دیسپنسر ، باید رعایت گردد .

- در صورتی که مواد و محلول‌های مورد استفاده بر روی دستگاه پاشیده می‌شود ، بلاfacله تمیز گردد. چنانچه این پاشیدگی در سطح وسیع رخ دهد باید دستگاه از برق کشیده شده و سپس تمیز گردد.

• کرایوستات (Cryostat) و میکروتوم (Microtome) :

بطور کلی خطرات ناشی از این دو دستگاه شامل صدمات مکانیکی و ایجاد عفونت می باشد .

صدمات مکانیکی

- این دستگاه ها به سبب دارا بودن تیغه برند ممکن است موجب بریدگی و آسیب پوستی گردد به منظور جلوگیری از آسیب های مکانیکی باید به نکات زیر توجه شود :

- تیغه دستگاه بدون محافظ رها نگردد.
- تیغه های یکبار مصرف در محفظه مقاوم مخصوص وسایل برنده قرار گیرد.
- اگر بدون برداشتن تیغه ، نمونه ها تعویض می گردد ، تیغه با محافظ انگشتان پوشانده شود. در این هنگام دسته آن باید قفل شده باشد.

ایجاد عفونت

تفاوت اصلی این دو دستگاه آن است که در میکروتوم ، بافت هایی مورد برش قرار می گیرند که ثابت شده در بلوك های پارافینی بوده و عموماً آلوده کننده نیستند ، اما در کرایوستات به علت اینکه بافت مورد استفاده بافت منجمد فیکس نشده است ، خطر آلودگی با عوامل عفونی نیز وجود دارد . به همین منظور باید توصیه های ایمنی زیر در مورد آنها رعایت گردد .

- گیره نگهدارنده بلوك و برس باید جهت آلودگی زدایی در محلول ضد عفونی کننده مناسب قرارداده شود.
- بعد از اتمام کار با کرایوستات ، دستگاه به دفعات بالکل ۷۰٪ ضد عفونی گردد .
- باید حداقل هفته ای یکبار برش دستگاه آب گردد و اگر انتظار می رود که بافت آلوده به مایکو باکتریوم توبرکولوزیس باشد بلا فاصله دستگاه با یک ماده موثر بر علیه عامل توبرکولوز ضد عفونی گردد (مطابق نحوه ضد عفونی دستگاه ها ، دستورالعمل ایمنی و بهداشت)
- در موقعي که خطر آلودگی با عامل Creutzfeld-Jakob وجود دارد ، باید اقدامات حفاظتی شدیدی بکار گرفته شود. استفاده از هیپوکلریت سدیم ۰.۲٪ جهت آلودگی زدایی توصیه می شود (مطابق نحوه ضد عفونی دستگاه ها ، دستورالعمل ایمنی و بهداشت)
- هنگام کار باید از دستکش و سایر وسایل حفاظتی مناسب استفاده نمود .
- هنگام برش ، باید دریچه دستگاه بسته باشد .
- باید دستورالعمل های مربوط به روش های آلودگی زدایی مکتوب شده ، در اختیار کارکنان مرتبط قرار داده شود و سوابق مربوط به اجرای آن نگهداری گردد .

• تیشو فلوت

- به حفظ نظافت محفظه آب توجه گردد.
- جهت جرم گیری محفظه نباید از مواد خورنده استفاده شود.

• سایر تجهیزات

با توجه به طیف فعالیت های آزمایشگاه در صورتی که از ابزار یا دستگاه های دیگری (نظیر مایکرو ویو) استفاده می گردد ، باید الزامات ایمنی ویژه کاربری آن دستگاه در دستورالعمل فنی نوشته شده و رعایت گردد.

دفع پسماند های آسیب شناسی تشریحی

چگونگی دفع پسماندهای آسیب شناسی تشریحی به تفکیک به شرح زیر است :

- ۱- نمونه های بافتی

پس از طی مدت زمان تعیین شده جهت نگهداری نمونه ها پس از انجام کار (در دستورالعمل مدت زمان نگهداری نمونه ها ، بلوك های پارافینی ، اسلامیدها و گزارشات آسیب شناسی تشریحی) ، چنانچه نمونه اتوپسی یا اعضاء بدن باشد براساس موازین شرعاً عمل شود. در غیر این صورت در ظروف safety box قرارداده شده و دفع شود.
- ۲- بلوك های پارافینی : پس از طی مدت زمان تعیین شده در دستورالعمل فوق در کيسه زباله ریخته شده و دفع می گردد.
- ۳- اسلامیدهای سیتولوژی و پاتولوژی : پس از طی مدت زمان تعیین شده در دستورالعمل فوق در safety box ریخته شده و پس از اینکه سه چهارم محفظه پر شد به طریق بهداشتی دفع می گردد.
- ۴- موادشیمیایی : براساس توصیه های مندرج در برگه شناسایی ایمنی دفع گردد.
- ۵- تیغه های اسکالپل ، سرسوزن های مورد استفاده و قطعات شیشه شکسته شده : در safety box ریخته شده و پس از اینکه سه چهارم محفظه پر شد ، توکلاو شده و به طریق بهداشتی دفع می گردد .

فرمالدئید

فرمالدئید (HCHO) گاز بی رنگی است که نوع تجاری آن با نام فرمالین با غلظت ۴۰-۳۷٪ در دسترس بوده و غالباً حاوی مقداری متانول نیز می باشد و هر دو ترکیب دارای بوی تند و نامطبوع می باشند.

فرمالدئید ماده ای است خورنده و محرك که اثرات آن وابسته به میزان غلظت آن در هوا است. چنانچه غلظت آن از ppm ۲ در هوا بیشتر شود با سوزش و آبریزش از چشم ها و بینی ، احساس تهوع ، تنگی نفس و واکنش های حساسیتی همراه است و با غلظت بیش از ppm ۲۰ حتی با یک برخورد سبب کدورت دائم قرنیه می گردد. این ماده در مقداری بیش از ppm ۲۵ می تواند باعث ایجاد ادم ریوی گردد. از آنجایی که فرمالدئید گیرنده ها را حساس می نماید ، برخوردهای بعدی با آن ، حتی در غلظت های کمتر علائم را به سرعت ایجاد می نماید.

در مطالعات آزمایشگاهی بر روی حیوانات ، این ماده کارسینوژن بوده و در صورت بلع تصادفی یا جذب پوستی - مخاطی به شدت توکسیک می باشد. قطعیت مطلب فوق در انسان ها هنوز ثابت نشده است.

با توجه به توضیحات فوق (Occupational Safety and Health Administration) OSHA حداقل حد مجاز برای برخورد با این ماده رادر مدت یک هفته کاری با ۸ ساعت کار روزانه به میزان ppm ۰/۷۵ تعیین نموده است.

نکات ایمنی جهت کار با فرمالین

- کارکنان باید دستورالعمل های لازم را در ارتباط با چگونگی محافظت در برابر خطرات فرمالین در اختیارداشته باشند.
- کار با فرمالین باید حتما در فضایی با تهویه مناسب انجام گیرد.
- پی پت نمودن فرمالین با دهان ممنوع است.
- خوردن ، آشامیدن یا سیگار کشیدن در محلی که فرمالین نگهداری می گردد ، ممنوع است.
- در هنگام کار با فرمالین غلیظ باید دستکش های پلاستیکی ضخیم ، روپوش آزمایشگاه و کفش های جلویسته پوشیده و از عینک محافظ یا محافظ صورت استفاده نمود.
- در صورت برخورد چشمی یا پوستی با فرمالدئید باید حتما چشم یا محل مورد نظر را حداقل به مدت ۱۵ دقیقه با مقادیر زیاد آب شستشو نمود.
- دستکش های آلوده به فرمالدئید را باید قبل از دور انداختن در زباله معمولی به خوبی با آب شستشو نمود.
- فرمالین را می بایست به دور از اسید کلریدریک نگهداری نمود زیرا ترکیب بخار آن با اسید کلریدریک ایجاد یک ماده کارسینوژن بسیار قوی به نام " بیس (کلرومیتل) اتر " می نماید.
- فرمالین باید دور از حرارت نگهداری شود.
- محلول فرمالین را جهت دورریز باید در ظروف شیمیایی نشت ناپذیر ریخته و جدا از زباله های بیمارستانی و مانند بقیه مواد شیمیایی دفع نمود.

گزیل

- گزیل مایع بدون رنگ با بوی آروماتیک و غیر محلول در آب و قابل اشتعال می باشد. این ماده ممکن است حاوی اتیل بنزن به عنوان یک ناخالصی باشد که کارسینوژن است.
- گزیل بر روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته ، سبب سردرد ، سرگیجه ، ضعف و تهوع می شود.
- گزیل مایع و همچنین بخار آن موجب تحریک چشم ها ، پوست ، مخاط و مجرای تنفسی می گردد. تماس طولانی آن با پوست سبب ازبین رفتن بافت چربی زیر جلدی (defat) می گردد.
- از دیگر عوارض آن اختلال غیراختصاصی عصبی و افزایش احتمال اختلال در سیستم شنوایی به دنبال سروصدای است.
- در مطالعات حیوانی اثر توکسیک آن بر روی قدرت تولیدمثل نشان داده شده است.
- در هنگام کار با گزیل باید کارکنان مجهز به محافظت چشمی و دستکش مناسب باشند.
- برقراری تهویه مناسب از نکات بسیار مهم در فضایی است که در آن با این ماده کار می شود.